

# TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



CE



EN ISO 11612  
A1+A2 B1 C1 F1



EN 61482-2  
APC 2



EN 1149-5



EN ISO 11611  
CL.2 A1+A2



EN ISO 15797  
50 WASHES

## 552086 PANTALÓN DE SOLDADOR

Pantalón de soldador sin PFAS para soldadura pesada con visibilidad aumentada, confeccionado en un tejido suave con excelentes propiedades para soldadura. Los pantalones tienen larga vida útil y excelente protección contra el calor radiante y salpicaduras metálicas.

Bolsillos laterales. Bolsillo cargo con solapa, bolsillo para teléfono móvil con anilla oculta y tira para funda de tarjeta de identificación. Rodillas conformadas con compartimentos interiores para rodilleras ajustables. Bolsillos traseros con solapas. Bolsillo portametro con abertura ajustable. Tejido fluorescente en las piernas. Tejido de refuerzo en el bajo de la pernera.



**Color:** 67 antracita

**Talla:** C44-64; C146-156; D96-120

**Calidad:** 863: Outback HW - 74% viscosa / 15% aramida / 10% poliamida / 1% antiestático, 425 g/m<sup>2</sup>

885: Cantex Weld - 50% modacrílico / 36% algodón / 12% poliamida / 2% antiestático, 365 g/m<sup>2</sup>

